



Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438);

SFS 2013:775

Utkom från trycket
den 22 oktober 2013

utfärdad den 10 oktober 2013.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 30 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) ska ha följande lydelse.

4 kap.

30 §¹ På ett passagerarfartyg i närfart eller mer vidsträckt fart ska det finnas det antal befattningshavare med certifikat för att handha räddningsfarkoster och beredskapsbåtar som Transportstyrelsen bestämmer.

Fartygets befälhavare ska utse en befälhavare för varje livbåt och en ställföreträdare för honom eller henne bland dem som har certifikat för att handha räddningsfarkoster och beredskapsbåtar.

På snabba beredskapsbåtar ska det finnas det antal befattningshavare som Transportstyrelsen bestämmer. Befattningshavarna ska inneha föreskrivet certifikat och ha fullgjord godkänd utbildning.

För varje motorlivbåt ska det finnas en person som kan sköta motorn.

För varje livbåt som har radiotelefonstation eller strålkastare ska det finnas en person som kan sköta denna utrustning.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2013.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

¹ Senaste lydelse 2008:1144. Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.

